



للاطلاع على النسخة الإلكترونية امسح رمز

تقرير رولزرويس سيدان 2011

رقم التقرير: 14295878

رقم اللوحة: ب ط ي 9020

رقم التسلسلي: 157226010

رقم الهيكل: SCBBE53W6BC069478

معلومات المركبة

نوع المركبة	سيدان	رقم اللوحة	ب ط ي 9020
الشركة المصنعة	رولزرويس	اللون	ازرق فاتح
سنة الصنع	2011	وزن المركبة	2465
رقم الهيكل	SCBBE53W6BC069478	عدد الركاب	4
الرقم التسلسلي	157226010	نوع الهيكل	9 ركاب فأقل

ملخص التقرير



أعلى قراءة للعداد

88566 كم



عدد مالكي المركبة

3

*يشمل المالك الحالي



صور الحوادث

المركبة سليمة



عدد الحوادث

المركبة سليمة



عدد التفاويض

3



حالة الفحص الدوري

ساري



تم تقدير المركبة كتالف؟

لا

*مركز تقديرات الحوادث



سجلات الصيانة

2



المواصفات الفنية للمركبة

BENTLEY	الصانع	FLYING SPUR	نوع المركبة
6.0 L	حجم المحرك	SEDAN	نوع الهيكل
12	عدد السلندرات	AUTOMATIC	ناقل الحركة
AWD	نوع الدفع		

سجل المركبة

3	عدد الملاك	3	عدد التفاويض
ناجحة	نتيجة آخر فحص دوري	3	عدد مرات الفحص الدوري
خصوصي	نوع تسجيل المركبة	2027-07-12	تاريخ انتهاء الفحص الدوري
2025-11-05	تاريخ انتهاء الاستمارة	2011-04-18	تاريخ تسجيل المركبة



تاريخ قراءة العداد



المصدر	القراءة	التاريخ
الفحص الدوري	88566 كيلو متر	2026-07-12
الفحص الدوري	80695 كيلو متر	2023-08-22
ساماكو	74146 كيلو متر	2019-09-24



سجل الحوادث



بناء على المصادر الموثوقة المركبة خالية من الحوادث

تقديرات وصور الحوادث



لا يوجد تقدير للمركبة نظرا لعدم وجود حوادث على المركبة



سجلات الصيانة



زيارة 1

ملاحظات VHC Print

2019-09-24

تاريخ الزيارة

VHC Print

وصف الزيارة

74146

قراءة العداد عند الزيارة

ساماكو

الوكالة

53-New Khobar

اسم الفرع



زيارة 2

ملاحظات Relpace oil and filter.

2019-09-24

تاريخ الزيارة

Relpace oil and filter.

وصف الزيارة

غير متوفر

قراءة العداد عند الزيارة

ساماكو

الوكالة

53-New Khobar

اسم الفرع



شركة ساماكو السيارات الوكيل الحصري
والمعتمد لأرقى أنواع السيارات والتي
تتضمن أودي، بنتلي، بوغاتي، لامبورجيني
وبورشه بالإضافة إلى سيارات وشاحنات
وحافلات فولكس واجن



سجلات الإصلاح



ارتح منصة تعمل كمرجع لجميع إصلاحات المركبة التي تتم من خلال الورش

زيارة 1

اسم الورشة	و.شة حمد عمر عبدالله بن مرضاح	موقع الورشة	الرياض
رقم إذن الإصلاح	2606282890	نوع الإصلاح	إصلاحات عامة
تفاصيل الاضرار	غير متوفر	تفاصيل الإصلاح	غير متوفر
تاريخ الدخول للورشة	2026-06-28	وقت الدخول للورشة	10:42 AM
تاريخ الخروج من	2026-06-28	وقت الخروج من	10:42 AM

صور اصلاحات المركبة



رقم إذن الإصلاح: 2606282890



المركبة عند الدخول للورشة

